

# 福鼎市人民政府文件

鼎政综〔2022〕87号

## 福鼎市人民政府批转福鼎市白琳镇“3·14” 一般道路交通事故调查组关于对该事故 处理建议和整改意见的通知

白琳镇人民政府，市直有关单位：

2022年3月14日10时40分许，一辆重型自卸货车从福鼎市玄武岩矿山往白琳镇区方向行驶，途经五罗洋自然村与南山路段交界处时，发生车辆跌落山崖，造成车上1人死亡及车辆损坏的一般道路交通事故。

事故发生后，市政府高度重视，成立了福鼎市白琳镇“3·14”一般道路交通事故调查组，对该事故开展调查，并形成了《福鼎市白琳镇“3·14”一般道路交通事故调查报告》。经研究，原

则同意事故调查组对本起事故的原因分析、事故性质认定、处理建议，以及事故防范和整改措施意见。现将调查组对该事故的处理建议和整改意见转发给你们，请按照有关规定抓紧落实。同时要深刻吸取事故教训，举一反三，避免类似事故再次发生。



(此件主动公开)

# 福鼎市白琳镇“3·14”一般道路交通事故 调查组关于对该事故处理建议和整改意见

2022年3月14日10时40分许，一辆重型自卸货车从福鼎市玄武岩矿山往白琳镇区方向行驶，途经五罗洋自然村与南山路段交界处时，发生车辆跌落山崖，造成车上1人死亡及车辆损坏的一般道路交通事故。经事故调查组调查认定，本起事故是一起生产安全责任事故。

## 一、事故责任认定以及对事故有关责任单位、人员的处理建议

### （一）有关单位责任的认定及处理建议

1. 福建玄武石材有限公司落实企业安全生产主体责任工作不够到位，存在安全管理缺失，对本事故发生负有管理责任，建议由福鼎市应急管理局依法处理。

2. 福鼎市益琳运输有限公司落实企业安全生产主体责任工作不够到位，存在安全管理缺失，且未取得道路运输经营许可证开展经营，对本起事故发生负有管理责任，建议由福鼎市应急管理局依法处理。

3. 福建玄武运输有限公司落实企业安全生产主体责任工作不够到位，存在安全管理缺失，对本事故发生负有管理责任，建议由福鼎市交通运输局依照相关规定予以处理。

## (二) 有关责任人的认定及处理建议

1. 何明贵安全意识淡薄，驾驶机动车载物超过核定载质量，未判明路面情况安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，依照有关法律法规的规定，建议免予追究其相关责任。

2. 张德宝安全意识淡薄，驾驶机动车载物超过核定载质量，且在道路上发生故障，未在来车方向设置警告标志，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对本起事故的发生负有间接责任，建议由福鼎市公安局交警大队依法给予处理。

(已处理)

3. 薛尚法，存在履行安全生产法定职责不到位，对本起事故发生负有安全生产管理责任，对本起事故负有一定管理责任。建议由福鼎市应急管理局依法处理。

4. 吴法神，存在履行安全生产法定职责不到位，对本起事故发生负有安全生产管理责任，对本起事故负有一定管理责任。建议由福鼎市应急管理局依法处理。

5. 叶维贵，存在履行安全生产法定职责不到位，对本起事故发生负有安全生产管理责任，对本起事故负有一定管理责任，建议由福鼎市交通运输局依照相关规定予以处理。

6. 陈绵国，存在履行安全生产管理职责不到位，对本起事故

发生负有安全生产管理责任，对本起事故负有一定管理责任，建议由福建玄武石材有限公司依照公司安全管理相关规定予以处理。

7. 郑大明，存在履行安全生产管理职责不到位，对本起事故发生负有安全生产管理责任，对本起事故负有一定管理责任，建议由福建玄武石材有限公司依照公司安全管理相关规定予以处理。

8. 叶传礼，存在履行安全生产管理职责不到位，对本起事故发生负有安全生产管理责任，对本起事故负有一定管理责任，建议由福建玄武石材有限公司依照公司安全管理相关规定予以处理。

## 二、事故防范和整改措施建议

(一) 福建玄武石材有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产企业主体责任，教育和督促从业人员遵守国家有关安全生产法律、法规的规定和本单位有关安全管理制度，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感，进一步提高安全生产意识，及时排查生产安全事故隐患，特别针对超载问题，采取有效措施予以整改落实到位。

(二) 福鼎市益琳运输有限公司要认真履行企业安全生产主体责任，认真落实行业规章制度，依法依规从事生产经营活动，

从严落实车辆管理，教育和督促从业人员遵守国家有关道路交通安全法律、法规的规定，牢固树立安全生产法律意识，确保安全驾驶。

(三)福建玄武运输有限公司要落实好安全生产企业主体责任，教育和督促从业人员遵守国家有关道路交通安全法律、法规的规定，牢固树立安全生产法律意识，安全驾驶。及时排查生产安全事故隐患，同时要采取有效管理措施，不断增强从业人员生产安全意识。

(四)白琳镇人民政府要切实抓好本辖区的安全生产，督促福建玄武石材有限公司及矿山运输车辆安全管理，确保类似事故不再发生。

(五)福鼎市交通运输局按照有关规定要求，进一步加大对道路货物运输企业的安全监管力度，要加大对无运输资质企业进行非法营运的查处，以及其他违反交通运输法律、法规行为的查处力度，对货运车辆安全管理情况的监督检查，明确安全责任，加强货运车辆驾驶人员安全生产培训教育，确保道路运输生产安全。

(六)福鼎市公安局交警大队要加强对路面道路交通等的监管，及时纠正违法违规行为，确保道路交通安全。

市直有关单位：市公安局、应急局、交通运输局。

抄 送：市纪委监委、总工会。

福鼎市人民政府办公室

2022年7月12日印发